


Yaskawa L1000V

Инструкция по настройке автоматического регулятора скорости вращения двигателя YASKAWA L1000V, для лифтового применения



Республика Беларусь

Частное предприятие «Вектор Технологий». 220125, РБ, г. Минск, ул. Шафарнянская, 18 (3 этаж) Тел./факс: 8-10-375-(17) 265-60-15 info@vec-tech.by www.vec-tech.by

Российская Федерация

OOO "Вектор Технологий СПБ" Тел: +7 (812) 910-16-55 info@vectech.ru, www.vectech.ru.

Техподдержка

Тел. РБ: +375445474056, +375445474065 Тел. РФ: +79296363106, +79296363093



Приложение «Вектор Технологий» для наладчика

- ✓ Актуальные инструкции
- ✓ Ответы на вопросы
- ✓ Обратная связь





Оглавление

В	ведені	ле	3
1	Усι	повия эксплуатации	3
2	Me	ханический монтаж	3
3	Эле	ектрический монтаж	5
	3.1	Меры предосторожности при подключении силовых цепей и цепей управления	5
	3.2	Подключение электрических цепей.	5
4	Схе	емы подключения регулятора к станциям управления	6
5	Исг	пользование панели управления	10
	5.1	Кнопки, дисплеи и индикаторы.	10
	5.2	Структура меню панели управления.	11
	5.3	Изменение установок и значений параметров	12
6	Заг	туск привода	12
	6.1	Выбор режима управления	13
	6.2	Автонастройка	13
	6.3	Пример выполнения автонастройки.	15
7	Оп	исание основных параметров	15
8	Tov	иная настройка	22
	8.1	Устранение вибраций и рывков.	22
	8.2	Компенсация вращающего момента при пуске	23
	8.3	Регулировка времени разгона.	23
	8.4	Регулировка точности остановки кабины.	23
9	Ош	ибки и предупреждения привода	24

Введение.

Настоящее руководство создано с целью обеспечения правильного применения преобразователя частоты Yaskawa серии L1000V для управления лифтом в составе станций управления. В руководстве содержится основная информация, необходимая для его установки и подключения, а также обзор диагностируемых неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и установке параметров.

Перед началом выполнения работ по монтажу, эксплуатации, обслуживанию или техническому осмотру преобразователя частоты, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, а также убедитесь в том, что вами выполнены все рекомендации по монтажу и обеспечению безопасности, представленные в данном руководстве.

1 Условия эксплуатации.

Таблица 1-1 - Условия эксплуатации.

Параметр	Условия
Место установки	Внутри помещения
Температура окружающей среды	-10 °C+50 °C В случае установки в закрытый шкаф необходимо предусмотреть вентилятор или кондиционер, чтобы температура внутри шкафа не выходила за допустимый диапазон.
Влажность	Относительная влажность не более 95% (без конденсации)
Температура хранения	-20 °C+60 °C
Окружающая зона	Устанавливайте привод в местах, где отсутствуют: - масляные пары и пыль - металлическая стружка и опилки, масло, вода или другие посторонние материалы - радиоактивные вещества - горючие материалы (например, древесина) - вредные газы и жидкости - чрезмерная вибрация - хлориды - прямой солнечный свет
Вибрация	10 20Гц при 9,8 м/с² 20 55Гц при 5,9 м/с²
Ориентация	Для достижения наилучшего охлаждения располагайте привод вертикально

Механический монтаж.

ОСТОРОЖНО! Не переносите привод, взяв его за переднюю крышку. Это может привести к травме легкой или средней степени тяжести из-за падения основной части привода.

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара. В случае установки привода внутри закрытого шкафа или панели обеспечьте достаточное охлаждение. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву и возгоранию. Если несколько приводов устанавливаются внутри одного шкафа, предусмотрите надлежащие меры охлаждения во избежание нагрева поступающего внутрь шкафа воздуха выше температуры 50°C.

Блок торможения должен быть смонтирован в горизонтальном положении на вертикальной плоскости и достаточном расстоянии от прилегающего оборудования, чтобы обеспечить безопасную работу и эффективное рассеивание тепла. Не допускается размещение посторонних предметов на блоке торможения.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания посторонних предметов (например, обрезков проводов или металлических стружек) внутрь привода и блока торможения во время монтажа и строительных работ. Это может привести к повреждению привода. На время проведения монтажных работ укройте привод сверху чехлом. Перед включением привода обязательно снимите с него защитный чехол, поскольку последний ухудшает вентилирование и может привести к перегреву привода.

Для обеспечения надлежащего охлаждения устанавливайте привод вертикально, как показано на рисунке 2.1. По окончанию монтажных работ удалите защитную крышку как указано на рисунке 2.2.











Рисунок 2.1 - Правильное расположение при монтаже.


Рисунок 2.2 - Снятие верхней защитной крышки инвертора.


На рисунке 2.3 показаны расстояния при монтаже, требуемые для обеспечения потока воздуха и прокладки кабелей, а также расстояния, используемые в случае установки нескольких приводов в один общий шкаф.



А - 30 мм

В - 100 мм






С – Направление воздушного потока


А – Верхняя кромка устройств


В - 30 мм

Рисунок 2.3 Минимальные зазоры при монтаже.

Наружные и установочные размеры указаны на рисунке 2.4 и в таблице 2.1.










Рисунок 2.4- Размеры трехфазных приводов класса 400В.

Таблица 2-1- Размеры трехфазных приводов.

Модель	Размеры (мм)							Bec				
CIMR-LC	Рис.	W	Н	D	W1	H1	H2	НЗ	H4	D1	D	(кг)
4V0009B	Α	140	128	143	128	118	5	_		65	M4	2.6
4V0015F		140	254	140	122	248	6	13	6	55	M5	3.8
4V0018F	В	140	254	140	122	248	6	13	6.2	55	M5	3.8
4V0024F		180	290	143	160	284	8	15	6	55	M5	5.2
4V0031F		180	290	163	160	284	8	15	6	75	M5	5.5

3 Электрический монтаж.

ЗАМЕЧАНИЕ: Соблюдайте осторожность при подключении устройств к клеммам тормозного транзистора привода.

ЗАМЕЧАНИЕ: Опасность повреждения оборудования. Соблюдайте правила выполнения подключений. При неправильном чередовании фаз электродвигатель может начать вращаться в обратном направлении, что приведет к неправильному направлению движения лифта. Подключайте входные клеммы двигателя U, V и W к выходным клеммам привода U/T1, V/T2 и W/T3. Порядок чередования фаз привода и двигателя должен соответствовать.

ЗАМЕЧАНИЕ: Не припаивайте концы проводов к клеммам привода. Паяные соединения со временем могут ослабнуть. Применение недопустимых методов выполнения электрических соединений может привести к нарушению работы привода из-за некачественного электрического контакта между проводами и клеммами.

ЗАМЕЧАНИЕ: Не производите запуск или остановку двигателя путем переключения входного напряжения питания привода. Частое включение и выключение привода сокращает срок службы схемы заряда и конденсаторов шины постоянного тока и может привести к преждевременному отказу привода.

3.1 Меры предосторожности при подключении силовых цепей и цепей управления.

При подключении силовых цепей и цепей управления необходимо выполнять следующие меры предосторожности.

При подключении входных силовых цепей:

• Используйте на входной стороне привода сетевой фильтр, для подавления гармонических токов.

При подключении выходных силовых цепей:

- Никогда не подавайте электропитание на выходные клеммы инвертора.
- Никогда не замыкайте выходные клеммы между собой или на землю.
- Не используйте фазокомпенсирующие конденсаторы.
- Если между приводом и электродвигателем устанавливается контактор, он не должен отключаться при наличии напряжения на выходе привода.

При подключении цепи заземления:

- Проводник заземления не должен одновременно использоваться другими устройствами, например, сварочными аппаратами.
- Сопротивление заземления всегда должно соответствовать местным требованиям безопасности и правилам установки.
- При использовании более одного привода провода заземления не должны образовывать замкнутый контур.

При подключении цепей управления

- Цепи управления должны быть проведены отдельно от силовых цепей.
- Цепи, подключаемые к клеммам схемы управления МА, МВ, МС и МD, МЕ, МГ (релейные выходы), должны быть отделены от других цепей управления.
- Для предотвращения сбоев в процессе работы выполняйте монтаж цепей управления витыми парами или экранированными с обоих концов кабелями с витыми парами.
- Заземляя экраны кабелей, добивайтесь максимальной площади контакта экрана с заземляющей поверхностью.

3.2 Подключение электрических цепей.

Выберите провода и обжимные наконечники подходящего диаметра и сечения, руководствуясь таблицей 3.1 и 3.2.

Таблица 3-1- Сечение проводов силовой цепи.

Модель	Клемма	Рекомендуемое	Применимое	Винт	Момент
CIMR-LC		сечение	сечение		затяжки
4V0009	R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3 -, +1, +2, B1, B2	2.5	2,5 - 6	M4	1,2 – 1,5
		4	2,5 – 6		.,,0
4V0015	R/L1, S/L2, T/L3U/T1, V/T2, W/T3 -, +1, +2 B1, B2	2.5	2,5 – 6	M4	1,2 – 1,5
		6	6 - 16	M5	2 – 2,5

4V0018	R/L1, S/L2, T/L3U/T1, V/T2, W/T3 –, +1, +2	4	6 – 16	M4	1,2 – 1,5
	B1, B2	4	2,5 – 6	IVIT	1,2 - 1,0
		6	6 – 16	M5	2 – 2,5
4V0024	R/L1, S/L2, T/L3U/T1, V/T2, W/T3 –, +1, +2	6	6 – 16	M5	2 – 2,5
	B1, B2	6	6 – 10	M5	2 - 2,5
		10	6 – 16	M6	4 – 6
4V0031	R/L1, S/L2, T/L3U/T1, V/T2, W/T3 –, +1, +2	10	6 – 16	M5	2 – 2,5
	B1, B2	10	6 – 10	M5	2 – 2,5
		10	6 – 16	M6	4 – 6

Таблица 3-2- Сечение проводов цепи управления.

	Marrau		і провод	Обжимной н		
Клемма	Момент затяжки	Применимое сечение мм ²	Реком. сечение мм ²	Применимое сечение мм ²	Реком. сечение мм ²	Тип кабеля
S1 – S7, SC, AC, AM, P1-PC, HC, H1, MA, MB, MC, MD, ME, MF, RP, AC	0,22 – 1,0	Многожильный: 0,25 – 1,0 Одножильный: 0,25 – 1,5	0,75	0,25 – 0,5	0,5	Экранирова нный кабель, и т.п.

Подключайте провода к клеммам, как показано на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Порядок подключение проводов к клеммам и извлечение проводов из клемм.


4 Схемы подключения регулятора к станциям управления.

В таблице 4.1 описаны функции клемм, использующихся при подключении к станции управления.

Таблица 4-1- Описание функций клемм привода.

Клемма	Функция							
	Клеммы силовых цепей							
R/L1, S/L2, T/L3	T/L3 3 фазы питания частотного преобразователя							
B1, B2	Подключение тормозного рез	истора или опционального то	рмозного блока					
U/T1, V/T2, W/T3	3 фазы питания ЭД (подается	через станцию управления)						
	Клеммы це	епей управления						
	УЛ	УКЛ	РСУЛ					
S1		Команда «вверх»						
S2		Команда «вниз»						
S3		Первый бит скорости						
S4		Второй бит скорости						
S5	Не используется	Сброс ошибки	Третий бит скорости					
S6	Режим эвакуации	Не используется	Обратная связь					
	(при наличии)		пускателей					
SC		Общая клемма входов						
MD/MF	I.	кание выходной клеммы соответ	-					
MA/MC	Управление пускателем главно	ого привода (Режим ход – при на	пичии режима эвакуации)					
PC		Готовность привода						
MC, MF, P1		Общие клеммы выхода						
RP		ательных импульсов (при налі						
AC	Общая клемма и	мпульсного входа (при наличь	и энкодера)					

На рисунках 4.1, 4.2 и 4.3 приведены схемы подключения к станциям управления УЛ, УКЛ и РСУЛ соответственно.



^{* -} Использовать при наличии режима эвакуации.

Рисунок 4.1 - Подключение к станции УЛ.




Рисунок 4.2 - Подключение к станции УКЛ.




Рисунок 4.3 - Подключение к станции РСУЛ.

5 Использование панели управления.

5.1 Кнопки, дисплеи и индикаторы.

Панель управления служит для ввода команд хода Run и останова Stop, редактирования параметров, отображения данных, включая информацию об авариях и ошибках.

Кнопка STOP имеет наивысший приоритет. При нажатии кнопки STOP привод всегда останавливает двигатель, даже если подана команда Вверх/Вниз от любого из внешних источников команды Вверх/Вниз. На рисунке 5.1 представлен общий вид панели управления.




Рисунок 5.1 Кнопки, индикаторы и дисплеи панели управления.

Таблица 5-1- Функции кнопок, дисплея и индикаторов.

Nº	Дисп- лей	Наименование	Описание
1	F50.00	Область дисплея данных	Отображение задания частоты, номеров параметров и т.п.
2	ESC	Кнопка ESC	Возврат к предыдущему дисплею. Перемещение курсора на один символ влево. При удержании возврат к дисплею задания скорости.
3	RESET	КнопкаRESET	Перемещение курсора вправо. Сброс аварийного состояния привода
4	RUN	КнопкаRUN	Запуск привода в режиме местного управления LOCAL
5	٨	Кнопка Стрелка Вверх	Переход к следующему пункту меню, выбор номеров параметров и дискретная установка значений.
6	V	Кнопка Стрелка Вниз	Переход к предыдущему пункту меню, выбор номеров параметров и дискретная установка значений.
7	STOP	КнопкаSTOP	Останов привода.
8	ENTER	КнопкаENTER	Подтверждение ввода значений параметров и установок. Выбор пункта меню и переход к другому экрану
9	• LO RE	Кнопка выбораLO/RE	Переключение привода между режимом управления с панели управления(LOCAL) и режимом управления через клеммы управления(REMOTE) для подачи команды хода Run и установки задания скорости. Индикатор в кнопке горит, когда привод в режиме LOCAL (работа с клавиатуры). По умолчанию функция кнопки LO/RE выключена. Для ее включения используйте параметр O2-01.
10	RUN	ИндикаторRUN	Горит: в режиме хода Run. Мигает: • при останове с замедлением. • при поданной команде хода Run, но нулевом задании частоты. Мигает часто: • При замедлении в режиме быстрого останова. • При замедлении. • При останове посредством блокировки. Выключен: в остановленном состоянии.
12	ALM	Индикатор ALM	Горит: Когда привод обнаруживает ошибку. Мигает: В состоянии предупреждения При обнаружении ошибки панели управления При наличии ошибки во время автонастройки Выключен: Нормальное состояние(без ошибок и предупреждений)
13	REV	Индикатор REV	Горит: Двигатель вращается в обратном направлении Выключен: Двигатель вращается в прямом направлении
14	DRV	Индикатор DRV	Горит: - Активен режим привода - Автонастройка Мигает: при использовании программы DriveWorksEZ Выключен: Привод в режиме программирования.
15	FOUT	Индикатор FOUT	Горит: Привод отображает выходную частоту. Выключен: Привод не отображает выходную частоту.

5.2 Структура меню панели управления.

В приводе L1000V имеется Режим ПРИВОД, служащий для управления двигателем, и Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, служащий для редактирования параметров.

<u>Режим ПРИВОД</u>: в режиме Привода пользователь может управлять двигателем, наблюдать за поведением привода с помощью доступных контрольных параметров U. В режиме привода невозможно редактирование и изменение параметров.

<u>Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ</u>: В режиме Программирования пользователь может редактировать и проверять установки параметров, а также выполнять автоматическую настройку. В режиме Программирования команда Вверх/Вниз не действует, пока не будет включен параметр.




Рисунок 5.2 - Структура меню панели управления.

5.3 Изменение установок и значений параметров.

Здесь показан пример изменения значения параметра С1-01 (Время разгона1) с 1.50 секунд (умолч.) на 2.50 секунд.

	Шаг	Дисплей результат
1	Включите питание привода. Появится начальный дисплей.	F 0.00 DRV
2	Нажимайте кнопки 🔼 или, 💟 пока не появится экран режима установки параметров.	PR- ALM REV DRV FOUT
3	Нажмите кнопку для входа в меню параметров.	81-01
4	Нажимая кнопки 🔼 или 🔽 выберите группу параметров С.	[1-0]
5	Нажимая кнопки [RESET] выберите значение"01" (мигает).	E 1-01
6	Нажимая кнопки 🔼 или, 💟 выберите параметр C1-02.	E 1-02
7	Нажмите кнопку для просмотра текущего значения (1.50 c). Самая левая цифра мигает.	00 (50
8	Нажав кнопку , выберите желаемую цифру для изменения. В этом случае мигает выбранная "1".	00 (50
9	Нажимая кнопку , увеличивайте значение выбранной цифры. В этом случае должно быть отображено "002.50".	002.50
10	Нажмите кнопку для подтверждения изменения. Если изменение подтверждено, появится надпись "End". Если значение находится вне диапазона, параметр дважды мигнет и вернется к предыдущему значению.	End
11	Дисплей автоматически возвращается к экрану, показанному в шаге 6. При необходимости повторите шаги с 5 по10 для изменения других параметров.	E 1-02
12	Для возврата к дисплею задания частоты нажмите кнопку необходимое количество раз.	F 000 DRV

6 Запуск привода.

Перед подачей питания на привод соблюдайте меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. Перед подачей питания или пуском привода убедитесь, что цепи пуска/останова, входов/выходов и безопасности правильно подключены и находятся в правильном состоянии. Несоблюдение этих требований может привести к смерти или серьезной травме из-за внезапного движения оборудования.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания. Не применяйте источник питания с неподходящим напряжением. Это может привести к смерти или серьезной травме в результате пожара. Прежде чем подавать питание, проверьте, соответствует ли номинальное напряжение привода напряжению питающей электросети.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания. Сильный нагрев плохо затянутых электрических соединений может привести к смерти или серьезной травме в результате пожара.

ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания. Не подавайте напряжение электросети переменного тока на выходные клеммы привода, предназначенные для подключения двигателя. Подача сетевого напряжения на выходные клеммы приведет к повреждению привода, что может стать причиной смерти или серьезной травмы в результате пожара.

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. Перед пуском привода обеспечьте отсутствие персонала, закрепите оборудование и проверьте исправность и правильность срабатывания цепей безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к смерти или серьезной травме из-за внезапного движения оборудования.

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. Эксплуатация привода с непроверенными аварийными цепями может привести к смерти или серьезной травме. Всегда после подключения цепей аварийного останова проверьте их срабатывание.

ЗАМЕЧАНИЕ: Опасность повреждения оборудования. Соблюдайте правила выполнения подключений. При неправильном чередовании фаз электродвигатель может начать вращаться в обратном направлении.

6.1 Выбор режима управления.

После включения питания привода выберите один из четырех режимов управления согласно таблице ниже

Таблица 6-1 - Методы управления.

Тип машины	Метод управления	Установка А1- 02
	Режим вольт-частотного управления V/f	0
Асинхронный	Режим вольт-частотного управления V/f с датчиком PG	0
двигатель	Режим векторного управления по разомкнутому контуру (OLV)	2
	Режим векторного управления по разомкнутому контуру с датчиком PG	2

6.2 Автонастройка.

Автонастройка представляет собой алгоритм для измерения электрических параметров двигателя. Функция Автонастройки используется при вводе системы в эксплуатацию и проведении оптимизации настройки преобразователя частоты для применяемого двигателя.

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. При выполнении Автонастройки с вращением всегда отсоединяйте двигатель от механической системы (снимите канаты с приводного шкива или отсоедините двигатель от редуктора). Выполнение Автонастройки с вращением с присоединенной механической системой может привести к возникновению опасных ситуаций, травмам персонала и поломке оборудования.

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Не прикасайтесь к двигателю при выполнении Автонастройки. На корпусе двигателя могут присутствовать опасные напряжения. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам из-за поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. При выполнении Стационарной автонастройки, двигатель не вращается, однако напряжение к нему прикладывается. Не прикасайтесь к двигателю до окончания Автонастройки. Несоблюдение этих требований может привести к смерти или серьезным травмам из-за поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. Удерживающий тормоз должен быть зажат на протяжении всего цикла стационарной Автонастройки. Обеспечьте невозможность срабатывания дискретного выхода привода, управляющего отпусканием тормоза. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ! Опасность внезапного движения. Не разжимайте механический тормоз во время стационарной Автонастройки. Случайное снятие тормоза может привести к поломке оборудования или травмам персонала. Убедитесь, что многофункциональные дискретные выходы не вызовут срабатывание цепи управления снятием механического тормоза.

- При выполнении стационарной автонастройки механический тормоз должен оставаться зажатым.
- При выполнении автонастройки с вращением тормоз должен быть разжат.
- При наличии контактора в цепи двигателя обеспечьте, чтобы он был замкнут на протяжении всего процесса автонастройки.
 - Вход Н1 во время Автонастройки должен быть включен.
- Дискретный вход, запрограммированный на функцию блокировки выхода (Н1-□□ = 8/9), должен быть установлен таким образом, чтобы привод не был в состоянии блокировки выхода.
 - Убедитесь, что двигатель механически закреплен.
 - Для отмены Автонастройки нажмите кнопку STOP на панели управления.
- Для выполнения Автонастройки пользователю необходимо ввести в параметры данные, указанные на табличке двигателя или в сертификате его испытаний. Убедитесь до выполнения автонастройки привода, что эти данные имеются.
- Для получения наилучших результатов напряжение питания привода должно быть больше номинального напряжения двигателя.

ПРИМ.: Использование двигателя с основным напряжением на 20 В (40 В для моделей класса 400 В) ниже входного напряжения питания позволяет добиться более высоких рабочих характеристик

привода. Это особенно важно учитывать, если рабочая частота вращения двигателя превышает 90% от основной скорости и при этом необходима высокая точность регулирования момента.

ОПАСНО! Опасность внезапного движения. Во время автонастройки привод может неожиданно начать работу и стать причиной тяжкого увечья или смерти человека.

- Перед началом автонастройки убедитесь в отсутствии людей в зоне работы двигателя и присоединенных к нему механизмов.
- Надежно закрепите крышки, муфты, шпонки вала и нагрузку, прежде чем подавать питание на привод.

Привод оснащен двумя режимами Автонастройки асинхронных двигателей. Типы Автонастройки различаются режимом управления и другими рабочими условиями. Для выбора наиболее подходящего типа Автонастройки смотри таблицу 6.2.

Таблица 6-2- Типы Автонастройки.

Тип	Установ ка	Требования и преимущества		ким ления
			V/f (0)	OLV
Автонастройка с вращением (ОБЯЗАТЕЛЬ-НО).	T1-01=0	 Автонастройка с вращением предоставляет более точные результаты, поэтому является наиболее рекомендуемой. Двигатель должен вращаться свободно или с легкой нагрузкой (<30%), т.е. канаты должны быть сняты. 	Нет	Да
Стационарная. Автонастройка для определения межфазного сопротивления.	T1-01=2	 Используется при длине кабеля более 50 м. Используется в режиме V/f управления, если мощность привода и двигателя различается. Выполняется, если канаты не могут быть сняты, как при монтаже с Автонастройкой с вращением. 	Да	Да

Автонастройка с вращением является **ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ**, этот режим обеспечит более качественную и сабильную работу двигателя, поскольку дает более точные результаты, чем стационарная Автонастройка. Выполняйте Автонастройку с вращением, если двигатель может быть отсоединен от механической системы лифта (канаты сняты с приводного шкива). Если двигатель не может быть отсоединен от механической системы, выполняйте стационарную автонастройку.

Чтобы обеспечить оптимальное определение параметров двигателя с помощью Автонастройки, необходимо правильно ввести данные о двигателе. В таблице 6.3 указаны данные, которые должны быть введены для Автонастройки. Введите эти данные перед выполнением Автонастройки. Необходимая информация обычно указана на табличке двигателя или в отчете об испытании двигателя, предоставляемом производителем двигателя.

Перед выполнением автонастройки необходимо:

- извлечь реле аварии К1;
- обеспечить электрический контакт через пускатель главного привода;
- при выполнении автонастройки с вращением (канаты сброшены) также обеспечить электрический контакт через реле (пускатель) тормоза;
 - включить питание станции управления и следовать примеру, приведенному в разделе 6.3
 - При выполнении стационарной автонастройки ввести параметры двигателя: Е2-хх.

Таблица 6-3- Данные автонастройки.

	Руодной		Тип настройки (Т1-01)		
Входное значение	Входной	Ед	0	2	
	параметр		С вращением	Стационарная	
Ном. мощность двигателя	T1 – 02	кВт	Да	Да	
Ном. напряжение двигателя	T1 – 03	В	Да	Нет	
Ном. ток двигателя	T1 – 04	Α	Да	Да	
Ном. частота двигателя	T1 – 05	Гц	Да	Нет	
Кол-во полюсов двигателя					
(4 – для двиг. со скростью 1500	_, _,		_		
об/мин	T1 – 06	-	Да	Нет	
6 – для двиг. со скростью 1000					
об/мин)					
Ном. скорость двигателя	T1 – 07	об/мин	Да	Нет	

6.3 Пример выполнения автонастройки.

Включите питание привода. Откроется начальный экран. Используя панель управления откройте

выбрать меню для подтверждения введенных данных. И для активации Автонастройки нажмите кнопку «Run». Сначала привод в течение 1 минуты подает ток в двигатель, а затем начинает вращать вал двигателя. Автонастройка завершается приблизительно через одну или две минуты, при отсутствии ошибок, и на экране отобразится

В случае явного отклонения результатов автонастройки от нормы или нажатия кнопки «STOP» процесс Автонастройки прерывается и на панели управления отображается код ошибки.

Если автоматическое определение параметров двигателя не было проведено, то возможна некорректная работа регулятора.

Описание основных параметров.

В этой таблице 7.1 перечислены наиболее важные параметры, и установки для лифта. Полный список параметров приведен в руководстве по эксплуатации.

Таблица 7-1- Описание основных параметров.

Nº	Наименование	Описание	Установка	Для лифт а
А1 Ини	циализация параметров.			
A1-02	Выбор способа управления.	0: Вольт-частотное V/f управление 2: Векторное управление по разомкнутому контуру	Умолч.: 0 Мин: 0 Макс: 2	2
b1	Выбор режима управлен	ния.		
b1-08	Действие команды Вверх/Вниз в режиме программирования.	0: Команда Вверх/Вниз в режиме программирования не воспринимается. 1: Команда Вверх/Вниз в режиме программирования действует. 2: Запрещение ввода команды в режиме программирования во время работы.	Умолч.: 1. Мин: 0. Макс: 2.	1
b1-14	Выбор порядка чередования фаз.	0: U-V-W. 1: U-W-V.	Умолч.: 0. Мин: 0. Макс: 1.	0
b6	Функция удержания част	ГОТЫ.		
b6-03	Удерживаемая частота при останове.	Параметры b6-01 и b6-02 определяют удерживаемое значение частоты, а также время удержания частоты при пуске. Параметры b6-03 и b6-04 определяют удерживаемое значение частоты, а также	Умолч.: 0.0 Гц Мин: 0.0Гц Макс: 50 Гц	0.4

04.5		время удержания частоты при останове.		
	мя разгона/торможения.		1	
C1-01	Время разгона 1.	Устанавливает время разгона от 0 до макс. скорости.	Умолч.: 1.50 с Мин: 0.00 с	3.5 <1>
C1-02	Время торможения 1.	Устанавливает время торможения с макс. скорости до 0.	Макс: 600.00	1.8 <1>
C1-07	Время разгона 4.	Устанавливает время разгона от 0 до макс. скорости.	Умолч.: 1.50 с Мин: 0.00 с	4.0 <1>
C1-08	Время торможения 4.	Устанавливает время торможения с макс. скорости до 0.	Макс: 600.00 с	2.0 <1>
C1-11	Скорость переключения разгона/ торможения.	Задает пороговую скорость для переключения времени разгона/торможения.	Умолч.: 0.0 Гц Мин: 0.0Гц Макс: 50 Гц	8.0
С2 Уста	ановки рывка.			
C2-01	S-образность в начале разгона.		Умолч.: 0.50 с.	0.0 <1>
C2-02	S-образность в конце разгона.	Команда Вверх/Вниз ВКЛ ВЫКЛ Выходная скорость С2-02 С2-03	Мин: 0.00 с. Макс: 10.00 с.	0.2
C2-03	S-образность в начале торможения.	C2-04 C2-05 C2-05		1.2
C2-04	S-образность в конце торможения.	Время		2 <1>
C2-05	S-образность в конце разгона.			0.5 <1>
	пенсация скольжения.			
C3-01	Коэффициент усиления для компенсации скольжения.	Задает коэффициент усиления для функции компенсации скольжения двигателя.	Умолч.: 1.0. Мин: 0.0. Макс: 2.5.	1.0
C3-02	Время первичной задержки компенсации скольжения.	Служит для регулировки времени задержки функции компенсации скольжения.	Умолч.:2000м с. Мин: 0 мс. Макс: 10000 мс.	250
C3-03	Предел компенсации скольжения.	Задает верхний предел для функции компенсации скольжения в процентах от ном. скольжения двигателя (E2-02).	Умолч.: 200%. Мин: 0%. Макс: 250%.	250
C3-04	Выбор компенсации скольжения в режиме регенерации.	0: Выключена. 1: Включена (6 Гц и выше). 2: Включена (компенсация действует по возможности все время.).	Умолч.: 0. Мин: 0. Макс: 2.	1
С4 Ком	пенсация момента враще	. ,		
C4-01	Коэффициент усиления для компенсации момента.	Задает коэффициент усиления для функции автоматического поднятия вращающего момента (напряжения) и позволяет производить лучший пусковой момент.	Мин: 0.00. Макс: 2.50.	1 (1.4 для гр. 630 кг)
C6 Hec	ущая частота.			
C6-02	Несущая частота.	Устанавливает несущую частоту: 1: 2.0 кГц; 2: 5.0 кГц; 3: 8.0 кГц; 4: 10.0 кГц; 5: 12.5 кГц; 6: 15.0 кГц.	Умолч.: 3.	3
D1 3ада	ание скорости.			
D1-18	Режим выбора задания скорости.	Устанавливает приоритет входов задания скорости: 0: Использовать многоступ. выбор заданий (cd1-01 nod1-08).	Умолч.: 1. Мин: 0. Макс: 2.	0

Скорости (d1-19 — d1-23, d1-26), 2: Приоритет имет задание скорости выравнивания (cd1-19 по d1-23, d1-26), 2: Приоритет имет задание скорости д1 привода при d1-18 = 0. Единицы установки определяются параметром о1-03.	Скорости (d1-19 – d1-23, d1-26). 2. Прикритет имеет задание скорости выравнивания (cd1-19 по d1-23, d1-26). 3 дарание скорости 2. ОУстанавливает задание скорости для привода при d1-18 = 0. Единицы установки Макс: 120.00 Гц.			T	1	
D1-01 Задание скорости 2. D1-03 Устанавливает задание скорости для мин: 0.00 Гц. Макс: 120.00 Гц. Макс: 120.00 Гд. Макс: 120.00 Гд. Макс: 120.00 Гц. Макс: 120.00 Гц. Ма	D1-01 Задание скорости 1. Устанавливает задание скорости для определяются параметром о1-03. Умолч. 2007 [1.04] Макс: 120.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) По 10.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) По 10.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) По 10.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) По 10.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) Макс: 120.00 Г (д. 6) Мин: 1.00 Г (д. 6) <td></td> <td></td> <td>2: Приоритет имеет задание скорости</td> <td></td> <td></td>			2: Приоритет имеет задание скорости		
D1-02 Задание скорости 3. привода при d1-18 = 0. Единицы установки определяются параметром o1-03. Мин: 0.00 Гц, Макс:120.00Г (10.0 Гг, Имм 1.6мс) 50.0 (56. для 1.6 гмм) 1.6 гмм 1	D1-02 Задание скорости 3. привода при d1-18 = 0. Единицы установки определяются параметром о1-03. Мин: 0.00 Гц. 8.0 гд. 9	D1-01	Задание скорости 1.		Умолч.:0.00Г⊔	0.4
D1-03 Задание скорости 4. Определяются параметром о1-03. Макс:120.00Г ц. 10,00 (56 50.0 (5	D1-03 Задание скорости 3. определяются параметром о1-03. Макс: 120.00 Г 7 дип 18 мист. 18					
D1-04 Задание скорости 4.	1.01-04 Задание скорости 4. 1.01-04 3адание скорости 4. 1.01-04 3.01-06 3.01-08 3					
E1 V/f-характеристика.	E1 V/л-характеристика. E1-04 Максимальная выходная частота.	D1 00	оадание скорости о.			(7 для
E1 V/f-характеристика. Максимальная выходная частота. Мин: 10.0 Гц Мик:	E1 V/f-характеристика.	D1-04	Задание скорости 4.			50.0
E1 V//г-характеристика. E1-04	E1 V/л-характеристика. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 бо мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц E2 Параметры двигателя. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 макс: 120.0 Гц H1 Многофункциональные дискретные входы. Мин: 3 мин: 3 макс: 48 H1-04 Выбор функции входа S3. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3 макс: 79. Мин: 3 макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. «Команда ступенчатого переключения скорости. 2. «Команда ступенчатого переключения скорости. 3. — Разоминут: нет напряжения на выходе привода. 14 Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 3 мякнут: Активен режим звакуации. 3 мякнут: Активен режим звакуации. 3 мякнут: высторы. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присовено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вни зактивна, или привод выводит напряжение). Выбор функций для клемм P1-PC псаные выходнено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз верхи Внам учисти для клемм МВ МВ-МС (потрон). Выбор функций для клемм МВ МЕ-МЕ (потрон). Выбор		-			(56
E1 V//г-характеристика. E1-04	E1 V/л-характеристика. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 бо мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц E2 Параметры двигателя. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 макс: 120.0 Гц H1 Многофункциональные дискретные входы. Мин: 3 мин: 3 макс: 48 H1-04 Выбор функции входа S3. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3 макс: 79. Мин: 3 макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. «Команда ступенчатого переключения скорости. 2. «Команда ступенчатого переключения скорости. 3. — Разоминут: нет напряжения на выходе привода. 14 Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 3 мякнут: Активен режим звакуации. 3 мякнут: Активен режим звакуации. 3 мякнут: высторы. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присовено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вни зактивна, или привод выводит напряжение). Выбор функций для клемм P1-PC псаные выходнено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз верхи Внам учисти для клемм МВ МВ-МС (потрон). Выбор функций для клемм МВ МЕ-МЕ (потрон). Выбор					для
E1 V/F-характеристика.	E1 V/л-характеристика. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 Мин.: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц 60 E2-04 Выбор функциональные дискретные входы. Макс: 120.0 Гц Мин.: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц Мин.: 2 Мин.: 2 Мин.: 2 Мин.: 2 Микс: 48 Мин.: 3. Макс: 48 Мин.: 3. Макс: 48 Мин.: 3. Макс: 48 Мин.: 3. Макс: 79. Мин.: 3. Макс: 79. Макс: 79. Мин.: 3. Макс: 79. Макс: 79. Мин.: 3. Макс: 79. Мик.: 79. Мин.: 3. Макс: 158. Макс: 158. Макс:					
E1 V/f-характеристика.	E1 V/f-характеристика. Максимальная выходная частота. Умолч : А1-02 во мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц Мин: 20.0 Гц Мин: 20.0 Гц Мин: 20.0 Гц Мин: 3.0 Какс: 48 Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 79. Мин: 3. Мин: 3. Мин: 3. Мин: 3. Мин: 3. Макс: 79. Мин: 3.					
Е1 V/f-характеристика. Е1-04 Максимальная выходная частота. Максимальная выходная частота. Мин: 10.0 Гц макс: 120.0 Гц	E1 V/F-характеристика. Максимальная выходная частота. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц. Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц. Количество полюсов Двигателя. Имин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц. Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц. Мин: 10.0 Гц. Мин: 10.0 Гц. Мин: 2 Макс: 120.0 Гц. Мин: 2 Макс: 120.0 Гц. Мин: 2 Макс: 120.0 Гц. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Макс: 48 Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 48 Мин: 3. Макс: 79. Мин: 3. Макс: 79. Мин: 3. Макс: 79. Мин: 6. Макс: 79.					
ЕТ V/f-характеристика. Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 60 Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц Макс: 120.0 Гц Мин: 20.0	E1-04 Максимальная выходная частота. Умолч.: А1-02 Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц 60 E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц H1 Мнотофункциональные дискретные входы. Н1 Мнотофункциональные дискретные входы. Мин: 3 H1-04 Выбор функции входа S3. Назначают функции многофункциональным скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9 Разоммнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим завкуации. 3мкнут: Активен режим завкуации. 56 – Комтроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. 51 H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда выводит напряжение). Макс: 158. Умолч.: Е. 51 H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 1 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6. 6 6 6 1 - Умрая-ение выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). 5 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 5 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут: произошила ошибка). Умолч.: 50. 50 50 H2-03 Выбоф функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 51 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 5 - Управление тормозом (
Выходная частота. Мин: 10.0 Гц Макс: 120.0 Гц	Выходная частота.	E1 V/f-x	арактеристика.			M (C)
E2 Параметры двигателя. Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 Макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 3-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9-Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14-Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 3мкнут: Активен режим звакуации. 3мгеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. Мин: 0. Кмс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (репе). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит питания зввершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз активна, или привод ночение питания зввершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз. Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Умолч.: Е. Мин: 0. Макс: 158. Умолч.: 50. 50 Мик: 0. Умолч.: 50. 50 Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат. Разомкнут: контактор разомкнут: контактор зажат. Разомкнут: стормоз зажат.) Разомкнут: контактор зажат. Разомкнут: контактор зажат. Разомкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). Умолч.: 50. 50 Макс: 158. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	E2 Параметры двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 Макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретные входы. Мин: 3. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретные входы. Мин: 3. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: Макс: 79. Мин: 3. Комрости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 56- Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные выходы. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз). Умолч.: Е. 51 H2-02 Выбор функций для клемм МР I-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершение и привод готов к приему клемм МР MB-МГ (реле). 6 - Управление тормоз амкт). 50 - Управление тормоз амкт). 50 - Управление тормоз мкнут: тормоз зажат). 50 - Управление тормоз амкт). 50 - Управление тормоз мкнут: тормоз дажкт). 50 - Управление тормоз дажкт). 50 - Управ	E1-04	Максимальная	Максимальная выходная частота.	Умолч.: А1-02	60
E2 Параметры двигателя. Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 Мин: 3 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретные входы. Мин: 3. 3 макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S3. З-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5 - Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9 - Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 3мкнут: Активен режим звакуации. 3мкнут: Активен режим звакуации. 56 - Контроль включения выходного контактора. F - Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. Мин: 0. 51 мин: 0. 52 мин: 0. 51 мин: 0. 52 мин: 0. 51 мин: 0. 52 мин: 0. 52 мин: 0. 53 мин: 0. 52 мин: 0. 53 мин: 0. 54 мин: 0. 54 мин: 0. 53 мин: 0. 54 мин: 0.	E2 Параметры двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 Макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам за. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: Макс: 79. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: Макс: 79. Мин: 3. Макс: 79. Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 3- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. На Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим зами клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (репе). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. 51 H2-02 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (репе). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему клемм мВ МЕ-МГ (реле). Мин: 0. Мин:		выходная частота.		Мин: 10.0 Гц	
E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретные входы. Мин: 3. макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным докорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 3мкнут: Активен режим звакуации. 56- Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные St. (Остальные значение F. (Остальные St. (Остальные	Е2-О4 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 двигателя. H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дамак: 48 Мин: 3. H1-04 Выбор функции входа S3. З-Команда ступенчатого переключения скорости. 2. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. З-Команда ступенчатого переключения скорости 2. Мин: 3. Макс: 79. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 56- Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: E. 51 Мин: 0. (Остальные значение). Макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (оптрон). Верх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). 40 макс: 158. Умолч.: E. 51 мин: 0. макс: 158. H2-02 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Верх/Вниз). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор				Макс: 120.0	
E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин:2 Макс: 48 H1 Мнотофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 34. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 34. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. З-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 566 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клемамам должно быть присвоено значения F- Иекстоны установодстве). Мин: 0. Макс: 158. H2 Мнотофункциональные дискретные выходы. 10- Режим хода (Замкнут: Команда высодит напряжение). Умолч.: E. Мин: 0. Макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 6- Привод готов (Замкнут: Включение или привод отогов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50- Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Умолч.: 50. Мин: 0. Ми	E2-04 двигателя. Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3. Мин: 3. макс: 79. H1-04 Выбор функции входа 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 3мкнут: Активен режим эвакуации. 3мкнут: Активен режим знакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч: E. Мин: 0. макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда клемм МА МВ-МС (реле). Умолч: E. Мин: 0. макс: 158. H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч: 6. мин: 0. макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз разжат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разожкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). Умолч: 50. макс: 158. L7 Ограничение момента в ращающий момента в ращающий момента в ращающий момента в процентах от номинального Умолч: 200%. 300 <td></td> <td></td> <td></td> <td>Гц</td> <td></td>				Гц	
E2-04 Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин:2 Макс: 48 H1 Мнотофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 34. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 34. Мин: 3. Макс: 79. H1-04 Выбор функции входа S4. З-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 566 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клемамам должно быть присвоено значения F- Иекстоны установодстве). Мин: 0. Макс: 158. H2 Мнотофункциональные дискретные выходы. 10- Режим хода (Замкнут: Команда высодит напряжение). Умолч.: E. Мин: 0. Макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 6- Привод готов (Замкнут: Включение или привод отогов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50- Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Умолч.: 50. Мин: 0. Ми	E2-04 двигателя. Количество полюсов двигателя. Устанавливаеся количество полюсов двигателя. Мин: 2 макс: 48 H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3. Мин: 3. макс: 79. H1-04 Выбор функции входа 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 3мкнут: Активен режим эвакуации. 3мкнут: Активен режим знакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч: E. Мин: 0. макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда клемм МА МВ-МС (реле). Умолч: E. Мин: 0. макс: 158. H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч: 6. мин: 0. макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз разжат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разожкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). Умолч: 50. макс: 158. L7 Ограничение момента в ращающий момента в ращающий момента в ращающий момента в процентах от номинального Умолч: 200%. 300 <td>Е2 Пара</td> <td>аметры двигателя.</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Е2 Пара	аметры двигателя.			
H1 Многофункциональные дискретные входы. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть привоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. 51 Мик. 0. макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. 51 Мик. 0. макс: 158. Умолч.: Б. 51 Мик. 0. макс: 158. Умолч.: Б. 50 Мик. 0. макс:	Н1 Многофункциональные дискретные входы. Н1-03 Выбор функции входа S3. Н1-04 Выбор функции входа S4. Н1-04 Выбор функции входа S4. Н1-04 Выбор функции входа S4. Н1-04 Выбор функции входа S4. Н1-04 Выбор функции входа S4. Н1-04 Вибор функций входа S4. Н1-04 Вибор функций входа S4. Н1-05 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н1-05 Выбор функций для клемм МВ МВ-МС (реле). Н1-06 Выбор функций для клемм МВ МВ-МС (реле). Н1-06 Выбор функций для клемм МВ МВ-МС (реле). Н1-07 Выбор функций для клемм МВ МВ-МС (реле). Н1-08 Выбор функций для клемм МВ МВ-МС (реле). Н1-09 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-09 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-00 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-00 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-05 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-06 Выбор функций для клемм МВ-МС (реле). Н1-06 Выбор функций для клемм мВ-МС (реле). Н1-07 Выбор функций для клемм мВ-МС (реле). Н1-08 Выбор функций для клемм мВ-МС (реле). Н1-09 Выбо	_		Устанавливаеся количество полюсов	Мин:2	
H1-03 Выбор функции входа S3. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. Мин: 3. Макс: 79. Умолч.: Е. Макс: 19. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. Мин: 0. Макс: 158. 51 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158. 6 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. 50 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 51 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 Мин: 0. Макс: 158. 50 Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм мD МЕ-МF (реле). 50 Мин: 0. Макс: 158. 50 Мин: 0. Макс: 158.	Н1-03 Выбор функции входа S3. Назначают функции многофункциональным дискретным входам. Значения установок: 3 макс: 79. Мин: 3. Макс: 79. Чазначают функции входам S4. Чазнада ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МР № С (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-04 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-05 Выбор МВ-МГ (оптрон). Н2-05 Выбор МВ-МВ-МГ (оптрон). Н2-05 Выбор МВ-МВ-МГ (оптр		двигателя.	двигателя.	Макс:48	
S3. Дискретным входам. Значения установок: 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9-Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14-Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. В соттактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). 6- Привод готов (Замкнут: Команда Вверх/Вниз). 6- Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 50- Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51- Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51- Управление тормозом (Замкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: призошла ошибка). 1-7-01 Предельный 3адает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	S3. Дискретным входам. Значения установок: 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости. 3. S-Команда ступенчатого переключения скорости. 3. S-Команда ступенчатого переключения скорости. 3. S-Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. O-Режим хода (Замкнут: Команда клемм МА МВ-МС (реле). Bыбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 6- Привод готов (Замкнут: Включение макс: 158. Makc: 158. Makc: 158. S0. Vлравление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). S0. Улравление выходым контактором (Замкнут: тормоз зажат). S1. Улравление выходым контактором (Замкнут: тормоз зажат). S0. Улравление выходым контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). S1. Улравление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). S0. Улравление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). S0. Улравление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). S0. Улравление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: команам замкнут: команам замкнут: команам замкнут: команам замкнут: команам з	Н1 Мно	гофункциональные дискр	етные входы.		
H1-04 Выбор функции входа S4. 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: E. 51 Мин: 0. √2> Макс: 158. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз) активна, или привод выводит напряжение). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. З00	H1-04 Выбор функции входа S4. 3-Команда ступенчатого переключения скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Умолч.: Е. 51 Мин: 0. 42-2 51 Мин: 0. 42-2 H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. 51 Мин: 0. 42-2 51 Мин: 0. 43 Мин: 0. 43 Мин: 0. 43 Мин: 0. 43 Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз разжат. Разомкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). E- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Умолч.: 50 Мин: 0. Макс: 158. 50 - Макс: 158. L7 Ограничение момента в ращения. L7-01 Предельный вращающий момент в процентах от номинального Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Умолч.: 200%. Мин: 0%.				Мин: 3.	3
S4. Скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9-Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14-Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6-Привод готов (Замкнут: Команда вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). 6-Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут. Контактор замкнут. Контактор замкнут. Контактор замкнут. Контактор замкнут. Контактор замкнут. К	S4. Скорости. 4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5-Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01		S3.	дискретным входам. Значения установок:	Макс: 79.	
S4. Скорости	S4. Скорости Скоманда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 36 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. H2-01	H1-04	Выбор функции входа	3-Команда ступенчатого переключения	Мин: 3.	4
4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-04 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-05 Зыбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-06 Зыбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-07 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	4-Команда ступенчатого переключения скорости 2. 5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-04 Выбор функций для клемм МР МЕ-МF (реле). H2-05 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МF (реле). H2-06 Какс 158. H2-07 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МF (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МF (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МF (реле). H2-01 Предельный задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Мин: 0%.				Макс: 79.	
скорости 2. 5- Команды ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55- Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). H2-04 Туравление выходным самтрите в техническом руководстве). H2-05 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Б1 - Управление привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Скорости 2. 5 - Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9 - Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14 - Сброс ошибки. 55 - Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 - Контроль включения выходного контактора. F - Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 15 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-05 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-06 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-08 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-09 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-00 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-00 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-00 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-01 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-02 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-04 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-06 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-07 Предельный Вадает предельное значение вращающего (умолч.: 200%. 300	5- Команда ступенчатого переключения скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Команды Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). 6 - Привод готов (Замкнут: Команда Вверх/Вниз). 6 - Привод готов (Замкнут: включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). H2-03 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). 150 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). 17-01 Предельный задает предельное значение вращающего мин: 0%.					
скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-05 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-06 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-07 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). S0 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). S1 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). S1 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). E- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	скорости 3. 9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56- Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МО МЕ-МF (реле). F- Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Веерх/Вниз). Бо - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный задает предельное значение вращающего Мин: 0%.					
9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода.	9- Разомкнут: нет напряжения на выходе привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (потрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD ME-MF (реле). H2-03 Выбор функций для клемм МD ME-MF (реле). 1 Быбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (реле). 1 Ст Ограничение момента вращения. 1 Ст Ограничение момента вращения. 1 Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального 1 Умолч.: Е. 51 Мин: 0. Макс: 158. 5 1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 2 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мин: 0. Макс: 158. 5 3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка).					
привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм MD МЕ-МF (оптрон). E-0 шакжат. Разомкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут). E- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	привода. 14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-03 Выбор функций для клемм MP1-PC (питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз мажс: 158. 51 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат). 51 - Управление тормозом обамкнут: тормоз дажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). E- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7-01 Предельный вращающий момент в момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
14- Сброс ошибки. 55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле).	14- Сброс ошибки. 55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значение ком трите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. 12-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 12-02 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 12-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). 12-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). 12-04 12-05					
55-Режим эвакуации. Замкнут: Активен режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). О - Режим хода (Замкнут: Команда клемм МА МВ-МС (реле). Выбор функций для клемм Р1-РС (реле). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 6 - Привод готов (Замкнут: тормоз макс: 158. Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Мин: 0. Макс: 158. М	55-Режим звакуации. Замкнут: Активен режим звакуации. 56 – Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значения F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-04 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (оптрон). Н2-05 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-06 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-07 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-08 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-09 Выбор функций для клемм можента в процентах от номинального можента в процентах от номинального мин: 0%.					
режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не используемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-06 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Б1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Б2 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Б3 - Управление выходым контактором (Замкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. Зоо	режим эвакуации. 56 — Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-06 (оттрон). H2-07 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Б1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Б2 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный вращающий момент в момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
156 - Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Н2 Многофункциональные дискретные выходы. Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). Стограничение момента вращения. Стограничение момента вращения. Стограничение вращающего Стогом (Замкнут: 200%). Стограничение вращающего Стогу (Замкнут: 200%). Стогу (Замкнут: 200	Бб - Контроль включения выходного контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). 6 - Привод готов (Замкнут: тормоз зажат). Макс: 158. Команда Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Команды Вверх/Вниз). Команды Вверх/Вниз). Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МБ (реле). 51 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. Стото в контактор замкнут: произошла ошибка). Стото в контак					
контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). H2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-06 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-00 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Б1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз дажат). Б2 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б2 - Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б2 - Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: произошла ошибка).	контактора. F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). H2-06 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). H2-00 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). Б1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Б2 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор разомкнут). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б3 - Управление выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б5 - Оправление выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б5 - Оправление выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Б4 - Привод (Замкнут: тормоз зажат). Б5 - Оправление выходным контактором (Замкнут: тормоз					
F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы.	F- Не использ. (Транзитный режим). Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы.			l •		
Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). Клемм P1-PC (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МF (реле). H2-04 Клемм МВ-МГ (реле). H2-05 Выбор функций для клемм МВ-МГ (оптрон). H2-06 (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-08 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-00 (оптрон). Н2-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Неиспользуемым клеммам должно быть присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2 Многофункциональные дискретные выходы. H2-01 Выбор функций для клемм MA MB-MC (реле). H2-02 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-05 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-06 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-07 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-08 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). H2-09 Выбор функций для клемм можента выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). H2-09 Мин: 0. Макс: 158.					
Присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). H2-04 Вобор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-06 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). S1 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). S2 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Присвоено значение F. (Остальные значения смотрите в техническом руководстве). H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). H2-02 Выбор функций для клемм P1-PC (оптрон). H2-03 Выбор функций для клемм MD МЕ-МF (реле). H2-04 Выбор функций для клемм МВ-МС (оптрон). H2-05 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-06 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). H2-07 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-08 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-09 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-00 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). H2-01 Предельный вращающий момент в Вадает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального мин: 0%.					
(Остальные значения смотрите в техническом руководстве). Н2 Многофункциональные дискретные выходы. H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. Мин: 0. «2> Макс: 158. H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-05 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-06 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-07 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-08 Выбор функций для клемм МО МЕ-МГ (реле). Н2-09 Выбор функций для клеми дамента выходным контактором (Замкнут: тормоз зажат). Н2-09 Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0. Макс: 158. Н2-09 Мин: 0. Макс: 158. Н2-09 Мин: 0. Макс: 158. Н2-09					
Техническом руководстве). Н2 Многофункциональные дискретные выходы. Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. Мин: 0. Макс: 158. 51 Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158. 6 - Привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). Гореле). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: произошла ошибка). Макс: 158. L7 Ограничение момента вращения. Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Техническом руководстве). Н2 Многофункциональные дискретные выходы. Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Умолч.: Е. 51 мин: 0. 51 мин: 0. 2> макс: 158. Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Мин: 0. макс: 158. Мин: 0. макс: 158. Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 разжат. Разомкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут: контактор разомкнут: контактор замкнут: произошла ошибка). Макс: 158. L7 Ограничение момента вращения. Задает предельное значение вращающего вращающего момента в процентах от номинального Умолч.: 200%. Мин: 0%.					
Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (реле). Н2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-05 Выбор функций для клемм МВ Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-06 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-07 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-08 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-09 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-00 Выбор функций для клемм МВ МВ-МГ (оптрон). Н2-00 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Н2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-05 Выбор функций для клемм МВ-МГ (оптрон). Н2-06 Выбор функций для клемм МВ-МГ (оптрон). Н2-07 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (оптрон). Н2-08 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (оптрон). Н2-09 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (оптрон). Н2-00 Выбор функций для клемм МВ МЕ-МГ (оптрон). Н2-01 Предельный вращающий момент в Вадает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
H2-01Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле).0 - Режим хода (Замкнут: Команда клемм МА МВ-МС (реле).Умолч.: Е. Мин: 0. Макс: 158.H2-02Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон).6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз).Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158.H2-03Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле).50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка).Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158.L7-01ПредельныйЗадает предельное значение вращающегоУмолч.: 200%.300	H2-01 Выбор функций для клемм МА МВ-МС (реле). 0 - Режим хода (Замкнут: Команда Вверх/Вниз активна, или привод выводит (реле). Умолч.: Е. 51 Мин: 0. 42> Макс: 158. H2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). 6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158. H2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158. L7 Ограничение момента вращения. Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Умолч.: 200%. Мин: 0%.	Н2 Мио	LOWARKINORSUPAPIO UNGRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
Клемм МА МВ-МС (реле). Вверх/Вниз активна, или привод выводит напряжение). Мин: 0.	клемм МА МВ-МС (реле). Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-04 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-05 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-06 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-07 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-08 Выбор функций для клемм МВ-МГ (реле). Н2-09 Выбор функций для клеми для команды Вверх/Вниз). Н2-09 Выбор функций для клеми для завершено и привод готов к приему макс: 158. Н2-09 Команды Вверх/Вниз). Н2-09 Выбор функций для клеми для завершено и привод готов к приему макс: 158. Н2-09 Команды Вверх/Вниз). Н2-09 Команды Вверх Команды Висктания				VMODU · F	51
(реле).напряжение).Макс: 158.H2-02Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон).6 - Привод готов (Замкнут: Включение питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз).Умолч.: 6. Мин: 0. Макс: 158.H2-03Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле).50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка).Умолч.: 50. Мин: 0. Макс: 158.L7-01ПредельныйЗадает предельное значение вращающегоУмолч.: 200%.300	Напряжение На	114-01				
Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-04 Сограничение момента вращения. Н2-05 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (редельный Сторов команды Вверх/Вниз). Н2-06 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-07 Предельный Сторов (Замкнут: Включение мине и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Н2-08 Выбор функций для команды Вверх/Вниз). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). 101 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%.	Н2-02 Выбор функций для клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (реле). Н2-04 Сограничение момента вращения. Н2-05 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (редельный вращающий момент в процентах от номинального Мин: 0. Н2-05 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (оптрон). Н2-06 Выбор функций для клемм МD МЕ-МГ (оптрон). Н2-07 Выбор функций для команды Вверх/Вниз). Н2-08 Выбор функций для клеми для команды Вверх/Вниз). Н2-09 Выбор функций для клеми для команды Вверх/Вниз). Н2-09 Выбор функций для клеми для завершено и привод готов к приему мин: 0. Макс: 158. Н2-09 Мин: 0. Макс: 158. Макс: 158. Макс: 158. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Мин: 0. Макс: 158. Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0.					\2/
клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). (реле). Т3 Ограничение момента вращения. Клемм Р1-РС (оптрон). Питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Т4 Ограничение момента вращения. Питания завершено и привод готов к приему команды Вверх/Вниз). Т5 Ограничение момента вращения. Питания завершено и привод готов к приему команды выходным контов замкнут: тормоз одамкнут: тормоз одамкнут: тормоз одамкнут: тормоз одамкнут: общение выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%.	клемм Р1-РС (оптрон). Н2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). (реле). Клеми МВ МЕ-МГ (замкнут: контактор замкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Клеми МВ МЕ-МГ (замкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Клеми МВ МЕ-МГ (реле). Мин: 0. Макс: 158. Умолч.: 50. Мин: 0. Мин: 0. Мин: 0. Макс: 158. Умолч.: 50. Мин: 0. Мин: 0. Макс: 158. Умолч.: 50. Макс: 158. Умолч.: 200. Макс: 158. Умолч.: 200%. Макс: 158. Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального мин: 0%.	H2-02	\(\frac{1}{2}\)			6
Макс: 158.	Команды Вверх/Вниз). Макс: 158.	1 12-02				"
Н2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). С7 Ограничение момента вращения. С7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Н2-03 Выбор функций для клемм MD ME-MF (реле). 50 - Управление тормозом (Замкнут: тормоз зажат). 50 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: тормоз зажат). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Стораничение момента вращения. Стораничение момента вращения. Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
клемм MD ME-MF (реле). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). Мин: 0. Макс: 158.	клемм MĎ ME-MF (реле). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут: Разомкнут: контактор замкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. С7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего вращающий момент в процентах от номинального Мин: 0%.	Ho no	` ' '			50
(реле). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут.Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	(реле). 51 - Управление выходным контактором (Замкнут: контактор замкнут. Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего вращающий момент в процентах от номинального Мин: 0%.	112-03				30
(Замкнут: контактор замкнут.Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	(Замкнут: контактор замкнут.Разомкнут: контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего вращающий момент в процентах от номинального Мин: 0%.					
контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	контактор разомкнут). Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего умолч.: 200%. 300 вращающий момент в процентах от номинального Мин: 0%.		(hene).		IVIANO. 150.	
Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	Е- Ошибка (Замкнут: произошла ошибка). L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Мин: 0%.					
L7 Ограничение момента вращения. L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	L7 Ограничение момента вращения. Задает предельное значение вращающего вращающий момент в момента в процентах от номинального Умолч.: 200%. Мин: 0%.					
L7-01 Предельный Задает предельное значение вращающего Умолч.: 200%. 300	L7-01 Предельный вращающий момент в Задает предельное значение вращающего момента в процентах от номинального Умолч.: 200%. Мин: 0%. 300	I 7 Orna	HNACHNE WUWERLS BUSINER			<u> </u>
	вращающий момент в момента в процентах от номинального Мин: 0%.				VMORU : 2000/	300
L DESTRUCTORIAM MOMORED LI MOMOREO DI DOCUCUTOVIOTI COMMUNICES COCCO LI MARIO DUV		L1-U1		·		300
			-			
	Прямом направлении. вращающего момента двигателя. Может макс. 300%. L7-02 Предельный быть сконфигурировано четыре отдельных Умолч.: 200%. 300	17.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		300
TO THE ENGLISHMENT OF THE PROPERTY OF THE PROP	тельной предельный прото сконфитурировано четыре отдельных примоли 200%. 300	L1-UZ	търенови	овно сконфинурировано четвіре отдельных	J WIOJ 19 20070.	500

	DDGUUGIGUUAĞ MANAQUE D	KDORDOUTO	Мин: 0%.	
	вращающий момент в	квадранта.	Мин: 0%. Макс: 300%.	
	обратном	Выходной момент	Wakc. 300%.	
17.00	направлении.	▲ Положительный момент	\/ 0000/	000
L7-03	Предельный	L7-01	Умолч.: 200%.	300
	вращающий момент в	дынатель	Мин: 0%.	
	прямом направлении в	Регенерация об/мин	Макс: 300%.	
	генераторном режиме.	REV → FWD		
L7-04	Предельный		Умолч.: 200%.	300
	вращающий момент в	L7-03	Мин: 0%.	
	обратном направлении	↓ Отрицательный момент	Макс: 300%.	
	в генераторном	у момент		
	режиме.			
L7-07	Выбор типа	Выбирает режим ограничения момента при	Умолч.: 0.	1
	управления для	разгоне/торможении:	Мин: 0.	
	ограничения	0: Пропорциональное управление.	Макс: 1	
	вращающего момента	1: Интегральное управление.	IVIANO. I	
	во время разгона и	т. интегральное управление.		
	1			
18 32111	торможения. µита привода.			
<u>L8-02</u>	уровень Уровень	Предупреждение о перегреве	Мин: 50°С.	80
LU 02	предупреждения о	отображается, когда температура	Макс: 130°С.	00
		радиатора превышает уровень L8-02.	IVIANO. 100 C.	
L8-05	перегреве.	Служит для выбора обнаружения потери	Мин: 0.	1
L0-05	Выбор защиты от			1
	пропадания фазы на	фазы входного тока, асимметрии	Макс: 1	
	входе.	напряжений источника электропитания или		
		разрушения электролитического		
		конденсатора силовой цепи.		
		0: Выключено.		
		1: Включено.		
L8-43	Время обнаружения	Этот параметр устанавливает интервал	Умолч.: 0.5с.	0.1
	обрыва выходной	времени присутствия состояния обрыва	Мин: 0.0с.	
	фазы.	выходной фазы до появления ошибки.	Макс: 2.0с.	
S1 Цик	л торможения.			
S1-01	Уровень нулевой	Определяет скорость, при которой	Мин: 0.000%.	0.4
	скорости при останове.	начинается торможение постоянным током	Макс: 9.999%.	
	p	(блокировка в позиции) при замедлении		
		привода до останова (b1-03 = 0).		
		Устанавливается в процентах от		
		максимальной выходной частоты (Е1-04).		
S1-02	Vnonous Toko	` ,	Умолч.: 50%.	MAX
31-02	Уровень тока	Определяет количество тока для		IVIAA
	торможения	торможения постоянным током при пуске.	Мин: 0%.	
	постоянным током при	Устанавливается в процентах	Макс: 75%.	
04.55	пуске.	номинального тока привода.		
S1-03	Уровень тока	Определяет количество тока для	Умолч.: 50%	MAX
	торможения	торможения постоянным током при	Мин: 0%	
	постоянным током при	останове. Устанавливается в процентах	Макс: 75%	
	останове.	номинального тока привода.		
S1-04	Время торможения	Этот параметр определяет, как долго	Умолч.: 0.40с.	0.5
	постоянным током/	привод должен выполнять торможение	Мин: 0.00 с.	
	удержания позиции	постоянным током при пуске. В режимах	Макс: 10.00 с.	
	при пуске.	CLV и CLV/PM, S1-04 определяет, как долго		
	<u>-</u>	привод должен выполнять блокировку		
		позиции. Установка 0.00 выключает S1-04.		
S1-05	Время торможения	Этот параметр определяет, как долго	Умолч.:0.60 с.	0,6
	постоянным током /	привод должен выполнять торможение	Мин:0.00 с.	, -
	удержания позиции	постоянным током при останове. В режимах	Макс: 10.00 с.	
	при останове.	CLV и CLV/PM, S1-05 определяет, как долго		
	при останове.	привод должен выполнять блокировку		
	1			
		HOSMUM VCTSHORKS 0 00 BURGUSOT		
		позиции. Установка 0.00 выключает параметр S1-05.		

S1-06 S1-07	Задержка на отпускание тормоза.	Этот параметр определяет время, которое должно пройти с момента подачи команды Вверх/Вниз до момента срабатывания выхода, запрограммированного на управление отпусканием тормоза (H2- = 50). Этот параметр определяет время, которое	Умолч.: 0.20 с. Мин: 0.00 с. Макс: 10.00 с. Умолч.: 0.10с.	0,3
51-07	Время задержки применения тормоза.	должно пройти с момента достижения нулевой скорости (S1-01) до момента срабатывания выхода, запрограммированного на управление отпусканием тормоза (H2- = 50).	умолч.: 0.10с. Мин: 0.00с. Макс: [S1-05].	0,2
	пенсация скольжения для		_	
S2-01	Номинальная	Устанавливается номинальная	Умол:1380	Обо
	скорость двигателя.	скорость двигателя.	об/мин Мин: 300 об/мин. Макс:1800 об/мин	ро ты дви гате ля.
S2-03	Коэффициент компенсации скольжения в режиме регенерации.	Компенсация скольжения, для улучшения точности выравнивания в режиме регенерации.	Умолч.: 1.0. Мин: 0.0. Макс: 5.0.	0.7
S6 Обн	аружение ошибки.			
S6-02	Задержка обнаружения ошибки пускового тока (SE2).	Устанавливает задержку на обнаружение ошибки SE2.	Умолч.:200мс. Мин: 0 мс. Макс: 1000 мс.	800
S6-04	Задержка обнаружения ошибки выходного тока (SE3).	Устанавливает задержку на обнаружение ошибки SE3.	Умолч.: 200 мс. Мин: 0 мс. Макс: 1000 мс.	800
S6-05	Время обнаружения ошибки срабатывания тормоза (SE4).	Устанавливает задержку на обнаружение ошибки SE4.	Умолч.:500мс. Мин: 0 мс. Макс:10000мс	800
S6-16	Перезапуск привода после блокировки выхода.	0: Перезапуск не разрешен после блокировки выхода или безопасного снятия момента. 1: Перезапуск после блокировки выхода или безопасного снятия момента разрешен.	Умолч.: 0 Мин: 0 Макс: 1	1

<1> - Значение параметра указанно ориентировочно.

Для лебедок производства фирмы SICOR воспользуйтесь следующими параметрами двигателя:

Таблица 7.2- Для лифтов 400 кг 1 м\с с мотором 4 кВт и редуктором MR10.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	12.7	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	5.27	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	8.19	Ампер
E2-04	Количество полюсов электродвигателя	4	
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	3.148	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	19.3	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.46	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.72	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	4.0	кВт

<2> - 0 – для станций без режима эвакуации. 51 – для станций с режимом эвакуации.

Таблица 7.3- Для лифтов 400 кг 1 м\с с мотором 5,5 кВт и редуктором MR14M.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	12.0	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	3.53	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	6.2	Ампер
E2-04	Количество полюсов электродвигателя	4	
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	2.292	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	18.2	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.50	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.75	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	5.50	кВт

Таблица 7.4- Для лифтов 630 кг 1 м\с с мотором 6,8 кВт и редуктором MR14.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	15.0	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	3.39	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	7.8	Ампер
E2-04	Количество полюсов электродвигателя	4	
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	1.712	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	15.5	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.50	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.75	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	6.8	кВт

Таблица 7.5- Для лифтов 1000 кг 1,6 м\с с мотором 13,5 кВт и редуктором MR21.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	29.0	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	1.02	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	14.2	Ампер
E2-04	Количество полюсов электродвигателя	4	
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	0.632	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	17.2	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.49	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.74	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	13.5	кВт

Рекомендуем так же применить следующие параметры для редуктора MR21:

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
C1-01	Время разгона 1	3.4	Сек
C1-02	Время торможения 1	1.5	Сек
C1-11	Скорость переключения разгона торможения	0	Гц
C2-02	S-образность в конце разгона.	0.4	Сек
C2-03	S-образность в начале торможения.	0.6	Сек
C2-05	S-образность ниже скорости выравнивания.	0.5	Сек
N2-02	Постоянная времени 1 контура стабилизации	450	Мс

Таблица 7.6- Для лифтов 630 кг 1,6 м\с с мотором 9 кВт и редуктором MR16.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	19.0	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	1.02	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	9.4	Ампер
E2-04	Количество полюсов электродвигателя	4	
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	1.082	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	15.5	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.50	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.75	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	9.0	кВт

Таблица 7.7- Описание параметров для лебедок 4 кВт.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	11	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	4.56	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	6.18	Ампер
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	2.210	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	19.3	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.47	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.73	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	4	кВт

Таблица 7.8- Описание параметров для лебедок 4.4 кВт.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	11,4	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	4.73	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	8.27	Ампер
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	3.350	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	19.3	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.45	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.71	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	4,4	кВт

Таблица 7.9- Описание параметров для лебедок 5 кВт.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	13.40	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	2.36	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	8.88	Ампер
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	1.534	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	18.2	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.46	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.72	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	5	кВт

Для лифтов с грузоподъемностью 630 кг, скоростью 1 м\с и лебедкой 5 кВт, так же рекомендуется изменение следующих параметров:

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
C3-01	Коэф. компенсация скольжения	1.3	
C4-01	Коэф. усиления для компенсации момента	1.1	
C5-02	Время интегрирования	1	Секунды. Увеличение приводит к уменьшению вибраций при движении.
C5-07	Скорость переключения коэф. передачи контура скорости.	0	%. 0- активен только 1-ый контур скорости (С5-01 и С5-02).
S2-03	Коэф. компенсации скольжения в режиме регенерации	1	,

Таблица 7.10- Описание параметров для лебедок 7.3 кВт.

Параметр	Описание параметра	Значение	Описание значения
E2-01	Номинальный ток двигателя	18	Ампер
E2-02	Номинальное скольжение двигателя	2.59	Гц
E2-03	Ток холостого хода двигателя	7.55	Ампер
E2-05	Межфазное сопротивление двигателя	1.748	Ом
E2-06	Индуктивность рассеяния двигателя	15.5	%
E2-07	Коэф. насыщения сердечника 1	0.50	
E2-08	Коэф. насыщения сердечника 2	0.73	
E2-11	Номинальная мощность двигателя	7.3	кВт

8 Точная настройка.

8.1 Устранение вибраций и рывков.

Если в процессе выполнения пробного запуска в системе возникают вибрации, рывки, или другие проблемы, отрегулируйте параметры в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8-1 - Регулировка параметров для точной настройки.

Наименование (номер параметра)	Проявление	Завод .устан овка	Рекомен- дуемое значение	Метод регулировки
Коэффициент при определении обратной связи управления скоростью (N2-01).	Повышение скорости реагирования при управлении скоростью и моментом. Управление рысканьем и вибрацией при средних скоростях (1040 Гц).	1,00	0,52,00	Уменьшайте значение, если скорость реагирования при управлении скоростью или моментом мала. Увеличивайте значение, если возникают рывки или вибрация.
Коэффициент начальной компенсации момента (С4-01).	Повышение скорости реагирования при управлении моментом и скоростью. Управление рысканьем и вибрацией.	1,0	0,51,5	Увеличивайте значение, если изменение момента отстает от изменения нагрузки. Уменьшайте значение, если возникают рывки или вибрация.

Постоянная времени начальной компенсации момента (С4-02).	Повышение скорости реагирования при управлении моментом и скоростью. Управление рысканьем и вибрацией.	20 мс	20100	Уменьшайте значение, если скорость реагирования при управлении скоростью или моментом мала. Увеличивайте значение, если возникают рывки или вибрация.
Время задержки компенсации скольжения (С3-02).	Повышение скорости реагирования при управлении скоростью. Увеличение стабильности скорости.	2000 мс	1001500	Уменьшайте значение, если скорость реагирования при управлении скоростью мала. Увеличивайте если скорость нестабильна.
Коэффициент компенсации скольжения (С3-01).	Повышение точности управления скоростью.	1,0	0,51,5	Увеличивайте значение, если скорость реагирования при управлении скоростью мала. Уменьшайте значение, если скорость очень велика.
Выбор несущей частоты (С6-02).	Стабильность скорости и момента на низких скоростях (0,0010 Гц). Уменьшение шума двигателя.	3	3	Увеличивайте значение, если шум двигателя значителен. Уменьшайте значение, если при низких скоростях возникают рывки или вибрация.

8.2 Компенсация вращающего момента при пуске.

Если привод не может начать движение в крайнем верхнем положении, то необходимо плавно увеличивать значение параметров C4-03 либо C4-04 от нуля до тех пор, пока не будет устранена неполадка.

8.3 Регулировка времени разгона.

Цель регулировки времени разгона и времени торможения - добиться комфортного старта, торможения и времени дотягивания до точной остановки при поэтажном и черезэтажном разъездах, в пределах от 2 до 3 с.

Для этого необходимо:

- установить значение параметра С1-01, при котором обеспечивается комфортный разгон.
- установить значение параметра С1-02, при котором время дотягивания до точной остановки крайних этажей будет в пределах от 2.0 до 3.0 с.

Начинать наладку рекомендуется, установив значения параметров в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8-2 Значения параметров С1-01 и С1-02 при наладке.

Номинальная скорость лифта, м/с	С1-01, не менее, с	С1-02, не менее, с
0,63	2,0	1,7
1,0	2,2	2,0
1,6	3,5	2,2

8.4 Регулировка точности остановки кабины.

Регулировка производится в режиме "МП1" с помощью кнопок "Вверх", "Вниз", "ТО" станции управления УЛ. Для обеспечения поэтажного разъезда необходимо сразу же после начала движения кабины от нажатия кнопки "Вверх" ("Вниз") нажать кнопку "ТО". При этом кабина должна остановиться на ближайшем этаже. Для обеспечения через этажного разъезда кнопка "ТО" нажимается после прохождения кабиной не менее одного этажа.

Точность остановки кабины можно корректировать изменением значения параметра D1-02. Цель регулировки – добиться при точной остановке кабины нахождения датчика точной остановки (ДТО) в середине шунта точной остановки (ТО).

Если, при точной остановке кабины, ДТО не доходит до середины шунта ТО, то значение D1-02 необходимо увеличивать с шагом 0,1 Гц, всякий раз проверяя при остановке кабины положение ДТО относительно середины шунта ТО.

Если при остановке кабины ДТО переходит середину шунта ТО, то значение D1-02 необходимо уменьшать с шагом 0,1 Гц, проверяя на каждом шагу положение ДТО относительно середины шунта ТО. Длина шунтов точной остановки кабины на всех остановках лифта должна быть одинаковой.



Так же совместно с параметром D1-02 для регулировки подъезда к TO используется параметр C1-08, увеличивая или уменьшая значение с шагом 0.1 с.

9 Ошибки и предупреждения привода.

Функции обнаружения ошибок и формирования предупреждений предназначены для сигнализации ненормальных режимов работы привода/оборудования.

Привод указывает на появление неисправности посредством кода на дисплее и свечением светодиода ALM. Выход привода всегда выключается, и электродвигатель останавливается по инерции.

Для устранения предупреждения или сброса ошибки сначала необходимо выяснить причину проблемы, произвести корректирующее действие и, наконец, выполнить сброс привода, нажав кнопку RESET на пульте управления или перезапустив питание привода.

В Таблице 9.1 описаны различные типы предупреждений и ошибок, которые могут возникать в процессе работы привода.

Таблица 9-1 - Пояснение наиболее важных предупреждений и ошибок.

Дисплей	Возможная причина	Корректирующее действие
Общая	Выключен дискретный вход,	• Проверьте функции, присвоенные
блокировка bb.	которому присвоена программная	дискретным входам.
	функция блокировки. В это время	• Проверьте программу внешнего контроллера
	привод не воспринимает команды	управления.
0 5	Вверх/Вниз.	
Ошибка	Предельный момент при	• Проверьте нагрузку.
управления	замедлении продолжался более 3	• Установите более приемлемый предел
CF.	сек, и имело место одно из следующих условий:	Момента (cL7-01 поL7-04). • Проверьте установку параметров
	• инерция нагрузки слишком велика.	электродвигателя.
	• предел момента слишком низок.	электродвигателя.
	• параметры электродвигателя	
	установлены неправильно.	
Ошибка цепи	Имеются проблемы в цепи	• Перезапустите питание привода.
управления	управления приводом.	• Произведите инициализацию привода.
CPF02CPF24		• Если ошибка повторяется, замените привод.
Невозможност	Команда сброса подавалась в	• Перед выполнением сброса привода
ь сброса CrST.	момент, когда были активны	выключите команды Вверх и Вниз.
0========	команды Вверх или Вниз.	V(
Отклонение	F1-04 установлен в 0, 1 или 2 и	• Уменьшите нагрузку
скорости dEv.	отклонение скорости превышает значение F1-10 дольше периода,	Увеличьте диапазон разгона и замедления.Проверьте механику (смазку и т.п.)
	установленного в F1-11.	• Проверьте установки F1-10 и F1-11
	F1-04 установлен в 3 и отклонение	• Проверьте цикл работы тормоза и убедитесь,
	скорости превышает значение F1-10	что при пуске разгона тормоз полностью
	дольше периода, установленного в	освобожден.
	F1-11.	
Ошибка	Имело место отклонение скорости	• Проверьте подключение энкодера.
направ.	выше 30%, когда задание момента и	• Проверьте направление вращения энкодера.
Вращения dv3.	направление ускорения	• Выполните настройку смещения.
	противоположны.	• Уменьшите нагрузку.
Ошибка	Croposti oportnoppurstops u	• Проверьте цикл работы тормоза.
	Скорость электродвигателя и	• Проверьте направление вращения энкодера.
направ. вращения	задание скорости имеют противоположные направления, и	Выполните настройку энкодера.Проверьте цикл работы тормоза.
вращения dv4.	отклонение скорости превышает	търоворите цинет расоты ториноза.
	установку F1-19.	
Превышение	Разгон кабины лифта превышает	• Отрегулируйте диапазоны разгона и
ускорения	значение параметра S6-10 дольше	замедления.
dv6.	периода времени, установленного в	• Проверьте, не слишком ли мало значение S6-
	S6-17	10.
Ошибка	Обнаружено одновременное	Проверьте цикл работы и обеспечьте запрет
команд	срабатывание команд Вверх и Вниз	одновременного срабатывания команд Вверх и
Вверх/Вниз	дольше 500 мс.	Вниз.

EF		
Внешние ошибки EF03EF08.	• Обнаружен внешний сигнал ошибки от внешнего устройства через один из дискретных входов(с S3 по S7). • Неправильно настроены дискретные входы.	 Выясните причину появления ошибки. Устраните и произведите сброс. Проверьте функции, назначенные дискретным входам.
Пропадание задания скорости FrL.	Параметр d1-18 установлен в 3, обнаружение скорости выравнивания назначено дискретному входу (H1- ≠53) и во время подачи команд Вверх или Вниз не была выбрана скорость.	 Проверьте входы выбора скорости. Проверьте цикл. Обеспечьте выбор скорости до подачи команд Вверх или Вниз.
Ошибка заземления GF.	 Ток утечки на землю превышает 50% номинального выходного тока привода. Повреждена изоляция кабеля или электродвигателя. Избыточная паразитная емкость на выходе привода. 	• Проверьте выходные цепи и электродвигатель на наличие коротких замыканий и повреждений изоляции. Замените поврежденные части. • Уменьшите несущую частоту.
Защитное отключение Hbb.	Вход защитного отключения открыт. Выход привода отключен защитой, и электродвигатель не может быть запущен.	 Проверьте, почему устройство защиты отключило привод. Устраните причину и произведите сброс. Проверьте подключения. Если функция защитного отключения не используется, клеммы НС, Н1 должны быть соединены перемычкой.
Пропадание выходной фазы LF.	 Выходной кабель отсоединен или повреждена обмотка электродвигателя. Ослабло подключение выходных проводов привода. Электродвигатель слишком мал для этого привода менее 5% тока привода). 	 Проверьте питание. Убедитесь, что провода надежно закреплены в клеммах.
Превышение тока оС.	 Короткое замыкание или нарушение заземления на выходе привода. Нагрузка слишком велика. Слишком короткий разгон или замедление. Неправильные данные электродвигателя или установки комбинации V/f. Включение контактора электродвигателя при работе привода. 	 Проверьте выходные цепи и электродвигатель на наличие коротких замыканий и повреждений изоляции. Замените поврежденные части. Проверьте механику на отсутствие повреждений (редукторы и т.п.) и отремонтируйте ее. Убедитесь, что тормоз освобождается полностью. Проверьте установки разгона/замедления в С1- и С2 Проверьте установки комбинации V/f в Е1 Проверьте цикл работы выхода управления контактором.
Перегрев радиатора оН или оН1.	 Окружающая температура слишком высока. Не работает вентилятор охлаждения. Радиатор загрязнен. Перекрыт поток воздуха к радиатору. 	 Проверьте окружающую температуру и при необходимости установите дополнительное охлаждение. Проверьте вентилятор привода. Очистите радиатор. Проверьте поток воздуха вокруг радиатора.
Перегрузка электродвигат еля oL1.	 Нагрузка на электродвигатель слишком высока. Время разгона и замедления слишком мало. Неправильно установлено значение номинального тока электродвигателя. 	 Проверьте механику лифта. Проверьте цикл работы. Проверьте установку номинального тока.
Перегрузка привода oL2.	Нагрузка слишком велика.Привод слишком малой мощности.	Проверьте нагрузку.Убедитесь, что привод выбран достаточно

	• Слишком высок момент на низкой скорости.	мощным для данной нагрузки. • На низких скоростях перегрузочная способность снижается. Уменьшите нагрузку или выберите привод помощнее.
Перенапряжен ие в цепи постоянного тока ov.	Слишком возросло напряжение в шин постоянного тока. Тормозной резистор слишком мал Тормозной блок или резистор поврежден. Нестабильность управления электродвигателем в режиме OLV. Входное напряжение слишком высоко.	 Убедитесь в правильности работы тормозного блока или резистора. Проверьте параметры электродвигателя и при необходимости отрегулируйте момент и компенсацию скольжения. Убедитесь, что напряжение питания соответствует спецификациям привода.
Превышение скорости oS.	F1-03 установлен в 0, 1 или 2 и скорость электродвигателя превысила значение F1-08 в период времени, больший F1-09. • F1-03 установлен 3 и скорость электродвигателя превысила значениеF1-08 в период времени, больший F1-09.	 Проверьте и отрегулируйте параметры контура управления скоростью С5 При использовании внешнего сигнала задания (например, аналогового) проверьте его правильность. Проверьте установки параметров F1-08 и F1-09.
Обрыв фазы входного напряжения PF.	 Падение входного напряжения или разбаланс фаз. Обрыв одной из входных фаз. Ослабленный контакт на входе привода. 	 Проверьте подключение электродвигателя Убедитесь, что клеммы привода и электродвигателя надежно затянуты. Проверьте мощность электродвигателя и привода
Отказ тормозного транзистора rr.	• Внутренний тормозной транзистор поврежден или неправильно подключен тормозной резистор.	 Убедитесь, что тормозной резистор подключен правильно. Перезапустите питание. Если ошибка сохраняется, замените привод.
Ошибка срабатывания контактора SE1.	• Контактор электродвигателя не сработал за времяS1-10.	 Убедитесь, что контактор действительно замкнут. Проверьте установкуS1-10. Проверьте подключение цепи обратной связи контактора.
Ошибка пускового тока SE2.	 Проверьте подключение электродвигателя. Проверьте контактор электродвигателя и цикл его срабатывания. Убедитесь, что в момент пуска он включен. 	• Проверьте подключение электродвигателя. • Проверьте контактор электродвигателя и цикл его срабатывания. Убедитесь, что в момент пуска он включен.
Ошибка выходного тока SE3.	• Во время вращения выходной ток был ниже25% тока холостого хода электродвигателя.	 Проверьте подключение электродвигателя. Проверьте контактор электродвигателя и цикл его срабатывания. Убедитесь, что во время вращения он не размыкается.
Ошибка срабатывания тормоза SE4.	• Команда на зажим тормоза была подана, но сигнал обратной связи состояния тормоза не изменился.	Убедитесь, что тормоз работает правильно.Проверьте вход обратной связи тормоза.
Ошибка Позициониров ания SvE.	• Электродвигатель проскочил целевую позицию при позиционировании.	 Проверьте параметры контура управления скоростью (С5-) и исправьте их при необходимости. Проверьте установки позиции блокировки (S3-01/02/03). Проверьте сигнал обратной связи энкодера на наличие помех.
Пониженное напряжение в шине постоянного тока Uv1 (Uv).	• Напряжение в шине пост. тока ниже уровня обнаружения пониженного напряжения (L2-05). • Неисправность питания привода или пропала одна из входных фаз.	 Проверьте источник питания. Убедитесь, что уровень напряжения питания достаточен.

	• Слабый источник питания.	
Пониженное напряжение питания ценней управления Uv2	• Источник питания цепей управления выдает напряжение недостаточного уровня.	 Перезапустите питание привода. Проверьте, не повторяется ли ошибка. Если ошибка сохраняется, замените привод.
Ошибка цепи разряда шины пост. тока Uv3.	• Отказ цепи разряда шины постоянного тока.	 Перезапустите питание привода. Проверьте, не повторяется ли ошибка. Если ошибка сохраняется, замените привод.

Таблице 9.2 представлен краткий обзор возможных кодов ошибок.

Таблица 9-2 - Отображаемые коды и ошибки.

Дисплей	Наименование			
	Отображаемые коды ошибок.			
CoF	Ошибка коррекции тока.			
Err	Ошибка записи ЭСППЗУ.			
LF2	Асимметрия выходных токов.			
oL3	Обнаружено превышение момента 1.			
oL4	Обнаружено превышение момента 2.			
oPr	Ошибка подключения панели управления.			
UL3	Обнаружение пониженного момента 1.			
UL4	Обнаружение пониженного момента 2.			
voF	Ошибка определения выходного напряжения.			
	Отображаемые коды незначительных ошибок и предупреждений			
boL	Перегрузка тормозного транзистора			
EF3 – EF7	Внешняя ошибка (входные клеммы S3 - S7).			
HbbF	Вход сигнала ошибки цепи безопасного отключения.			
HCA	Предупреждение об ошибке тока.			
oL3	Обнаружено превышение момента 1.			
oL4	Обнаружено превышение момента 2.			
PGo	Отсоединение энкодера (для режима управления с PG).			
TrPC	Время обслуживания IGBT-модуля (90%).			
UL3	Обнаружение пониженного момента 1.			
UL4	Обнаружение пониженного момента 2.			
Uv	Пониженное напряжение в шине постоянного тока.			
voF	Ошибка определения выходного напряжения.			
	Отображаемые коды ошибок управления			
oPE01	Ошибка установки мощности привода.			
oPE02	Ошибка диапазона установки параметра.			
oPE03	Ошибка установки многофункционального входа.			
oPE04	Ошибка несоответствия клеммной платы.			
oPE05	Ошибка выбора источника команды хода Run.			
oPE08	Ошибка выбора параметра.			
oPE10	Ошибка установки комбинации V/f.			
oPE11	Ошибка установки несущей частоты.			
	Отображаемые коды ошибок автонастройки			
End1	Чрезмерно высокое значение параметра V/f.			
End2	Ошибка коэффициента насыщения сердечника двигателя.			
End3	Предупреждение об ошибке настройки номинального тока.			
Er-01	Ошибка данных двигателя.			
Er-02	Состояние предупреждения.			
Er-03	Нажатие кнопки STOP.			
Er-04	Ошибка межфазного сопротивления.			
Er-05	Ошибка тока холостого хода.			
Er-08	Ошибка номинального скольжения.			
Er-09	Ошибка разгона.			
Er-11	Ошибка скорости двигателя.			
Er-12	Ошибка определения ток.			

Беларусь

Частное предприятие «Вектор Технологий».

РБ, г. Минск,ул. Шафарнянская, 18 (3 этаж),п 18, 220125.

Тел./факс: 8-10-375-(17) 265-60-15,

E-mail:info@vec-tech.by Сайт: www.vec-tech.by

Россия

ООО "Вектор Технологий СПБ".

Тел: +7 (812) 602-71-01 E-mail: info@vectech.ru, Сайт: www.vectech.ru.

Техподдержка.

Тел. РБ: +375445474056 +375445474065

Тел. РФ: +79296363106

+79296363093



